

## ピットホール®発生を防ぎ、正しく吸入できるためのチェックリスト

### スイングヘラー（メプチン）

吸 入 前	①薬剤の準備	<input type="checkbox"/> 薬剤セット時には、デバイスは水平に保持する	★1	
		<input type="checkbox"/> 吸入残数の確認をしている	★2	
		<input type="checkbox"/> 防湿キャップを完全に開けている		
		<input type="checkbox"/> カウンターのある面を上西、デバイスを水平に保持し、青色のボタンを押している		
	②息吐き	<input type="checkbox"/> 青色ボタンを押したままにせず、戻している	★4	
		<input type="checkbox"/> 吸入前に、苦しくならない程度に息を吐きだしている		
吸 入 時	③吸入	<input type="checkbox"/> 吸入直前に、マウスピース（吸入口）に息を吹きかけていない		
		<input type="checkbox"/> マウスピース（吸入口）に口をあてる前から吸い始めていない		
		<input type="checkbox"/> 強く深く吸入をしている	★5	
		<input type="checkbox"/> 空気取り入れ口を手指でふさいでいない	★3	
		<input type="checkbox"/> デバイスを水平に保って吸入している		
吸 入 時		<input type="checkbox"/> マウスピース（吸入口）に口をあてたまま、息を吸ったり吐いたりしていない		
		<input type="checkbox"/> 吸入時に、口角が空いたままになっていない	★6	
		<input type="checkbox"/> 吸入直後は、口を閉じて5秒程度の息止めが出来ている	★7	
吸 入 後	④息止め			
	⑤息吐き			
吸 入 後	⑥後片付け	<input type="checkbox"/> 防湿キャップをしっかりと閉めている		
	⑦うがい	<input type="checkbox"/> 吸入後に、しっかりとうがいをしている	★8	

### 8つの原則

- ★1 デバイスの保持・・・ デバイスを保持する手を決めて、扁平型DPI製剤は薬剤装填時に水平に保持する。
- ★2 カウンターを確認・・・ カウンターがあるときは、指差し確認する。
- ★3 通気口を確認・・・ 通気口の位置を確認し、手指や口唇で無意識にふさがない。
- ★4 薬剤装填操作・・・ ボタン、レバー、フタは最後まで操作を完了させて、その後、操作した手指を離す。
- ★5 吸い方・・・・・・・ DPI製剤の場合、自分が性能の良い掃除機になることをイメージして  
強く深く吸入する。「強く深く」で統一します。
- ★6 口 角・・・・・・・ 吸入時に口角が開いていないようにする。
- ★7 息止め・・・・・・・ 息止めは片手で指折り5つを目安に数秒程度。
- ★8 うがい・・・・・・・ うがいをする

(一社)吸入療法アカデミーホームページ、患者吸入指導テキスト(協和企画)より引用